



Bom Estado de Conservação



Razoável Estado de Conservação



Mau Estado de Conservação



Péssimo Estado de Conservação



- Excelente / Bom - 10un
- Razoável - 56un
- Mau - 36un
- Péssimo / Ruínas - 19un
- Em Obras - 1un

○ Devolutos - 34un

— ARU - Área de Reabilitação Urbana [Proposta]
 Área: 105 340 m² [10,5 ha]
 Perímetro: 3790m

Proposta de delimitação da
Área de Reabilitação Urbana
ARU
 Mações de Dona Maria

